



171512343422

检测报告

莱环科（检）字 2019 年第 Z549 号

项目名称： 废气检测

委托单位： 山东九羊集团有限公司

报告日期： 2019 年 12 月 11 日

莱芜市环境保护科学研究所有限公司



废气检测报告

编号：莱环科（检）字 2019 年

第 Z549 号

委托单位	山东九羊集团有限公司						
采样日期	2019 年 12 月 3 日						
设备特征	设备名称:	三期干熄焦	污染物处理设施: 布袋除尘				
	排气筒内径:	Φ2.40m	运行负荷: 100%				
	设备名称:	二期干熄焦	污染物处理设施: 布袋除尘				
	排气筒内径:	Φ2.40m	运行负荷: 100%				
检测项目 检测方法 及仪器	检测项目	方法依据	仪器名称及型号				
	颗粒物	HJ 836-2017	YQ3000-D 型大流量烟尘 (测) 测试仪				
	二氧化硫	DB37/T 2705-2015	Quintix65-ICN 电子天平 MH3200 紫外烟气分析仪				
检测结果	采样日期	2019.12.03	检测点位	检测项目	样品编号	实测浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
	三期干熄焦除尘后排气筒 (DA012)	颗粒物	/	/	FQ20191203-2(1)	7.9	0.99
					FQ20191203-2(2)	8.1	0.99
					FQ20191203-2(3)	7.8	0.99
		二氧化硫	/	/	/	36	1.15
					/	34	1.11
					/	33	4.51
	二期干熄焦除尘后排气筒 (DA013)	颗粒物	/	/	FQ20191203-3(1)	1.3	4.64
					FQ20191203-3(2)	1.7	4.57
					FQ20191203-3(3)	1.9	0.19
		二氧化硫	/	/	/	46	0.22
					/	43	0.26
/					42	6.66	
检测结论	检测结果不予评价						
以下空白							
报告编写	李佳鹏			审核	李佳军		
编写日期	2019.12.11			审核日期	2019.12.11		

委托检测

2019 年 12 月 5 日

排气筒高度: 26m

布袋除尘

布袋除尘

排气筒高度: 32m

管理编号

检出限

LK-78

1.0 mg/m³

LK-68

2 mg/m³

标准干流量

排放速率 (kg/h)

125365 0.99

136577 1.15

142787 1.11

125365 4.51

136577 4.64

142787 4.57

144820 0.19

131955 0.22

127333 0.26

144820 6.66

131955 5.67

127333 5.77

物李娟

2019.12.11

(加盖检测专用章)

检测报告说明

- 1、报告无本单位检测专用章及骑缝章、骑缝线标记无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告须填写清楚，涂改无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本
单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本单位仅对送检样品检测数据负责，不
对样品来源负责。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经同意，不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得部分复制本报告。

地 址：莱芜市龙

邮 编：271100 潭东大街世纪华联超市三楼

电 话：0634-626

传 真：0634-6260279

279